



ปลัด อบต.บางรักน้อย
เลขรับที่ 52/2568
วันที่ 7 ก.พ. 68
เวลา 15.00

บันทึกข้อความ

ปลัด อบต.บางรักน้อย
เลขรับที่ 53/2568
วันที่ 10 ก.พ. 2568
เวลา 11.30

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ที่ 065/2568 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานการออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางรักน้อย ประจำปี เดือน มกราคม 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๙๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๓ อัตรา คือ นายณฤพดินทร์ ชื่นเกตุ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน นายรักสกุล เจริญสุขสุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และนายณัฐพล สุดแจ้ง ตำแหน่งผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและตรวจสอบสภาพการใช้งานของไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสาธารณะนอกเวลาราชการของตำบลบางรักน้อย รวมทั้งการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง ในการอำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่และจุดไฟฟ้าชำรุด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้รับรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจและตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลบางรักน้อย ข้อมูลของเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โดยออกสำรวจจำนวน ๑๐ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ สำรวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

- บริเวณซอยบางรักน้อย ๙ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๑ ดวง
- บริเวณซอยบางรักน้อย ๑๘ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ ๑ ดวง
- บริเวณซอยจำเริญ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับจำนวน ๑ ดวง
- บริเวณซอยท่าอิฐ - สามเสน ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ ๑ ดวง
- บริเวณปากซอยไทรม้า ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ ๑ ดวง

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ สำรวจจุดที่การไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบไฟ Led ที่การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยติดครบ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ สำรวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

- บริเวณซอยบางรักน้อยซอย ๙/๒ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๑ ดวง
- บริเวณซอยบางรักน้อย ๑๘ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๑ ดวง
- บริเวณซอยสนิทธิพิศ ๑ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๑ ดวง

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ สำรวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

- บริเวณทางเดินเท้าหลังวัดบางรักใหญ่ ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๒ ดวง
- บริเวณซอยทางเดินเท้าคุ้มมอญไทย ตรวจสอบพบไฟฟ้าดับ จำนวน ๑ ดวง

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

ตรวจสอบไฟโซล่าเซลล์ที่ได้ออกไปติดตามจุด ติดครบทุกดวง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

สํารวจจุดติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ

ชุมชนริมน้ำหมู่ ๑ - สะพานข้ามวัดขวัญเมือง

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

ไม่มีจุดดับเพิ่มจากที่ออกสํารวจมาแล้ว

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

สํารวจไฟฟ้าที่อยู่ในประกัน ไม่มีดับเพิ่มเติมจากที่ได้เคยแจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไข

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

สํารวจจุดที่ติดตั้งไฟใหม่ติดครบทุกดวง

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ สํารวจจุดที่ไฟส่องสว่างดับเพื่อแก้ไข

สํารวจไฟฟ้าแสงสว่างในตำบลบางรักน้อย ไม่มีจุดดับเพิ่ม

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม


(นายณฤศน์ ชื่นเขต)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


(นายอรุณ สุวรรณคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธานี นธ์ วรรณตะเฮียด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย


(นางสาวสุภาพร กลิ่นช้าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย


(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

บันทึกกองช่างที่ ๐๒๕/๒๕๖๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบางรักน้อย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘